


# Command Lists - Creo 9.0



## 適用バージョン

(40) Creo Parametric 9.0

## 基礎コマンド

[Command Lists Creo 9.0 Basic 1/5](#)  
[Command Lists Creo 9.0 Basic 2/5](#)  
[Command Lists Creo 9.0 Basic 3/5](#)  
[Command Lists Creo 9.0 Basic 4/5](#)  
[Command Lists Creo 9.0 Basic 5/5](#)

## 応用コマンド

[Command Lists Creo 9.0 Advanced 1/3](#)  
[Command Lists Creo 9.0 Advanced 2/3](#)  
[Command Lists Creo 9.0 Advanced 3/3](#)

## 図面コマンド

[Command Lists Creo 9.0 Drawing 1/2](#)  
[Command Lists Creo 4.0 Drawing 2/2](#)

## 印刷設定

用紙サイズ: A4縦

余白

- (左) 15mm
- (右) 15mm
- (上) 10mm
- (下) 10mm

背景のグラフィクを印刷する。

## 商標

Creo Parametric は Parametric Technology Corporation の登録商標です。  
本ドキュメントに使用している操作画面・アイコン・コマンド等は、ライセンスされた商用版 Creo Parametric から引用したものです。



## Command Lists - Creo 9.0 (Basic 1/5)

項目	内容	作業手順／コマンド	説明	CHK
基本知識	3DCAD 概要	Creo Parametric の概要	Creo (Pro/E) のバージョン	
			フィーチャベース	
			パラメトリック	
		2DCADと3DCAD	手描き	図形が描ける (鉛筆、ドラフタ)
			2D CAD	正確な図形が描ける (距離、角度) Copy、Cut & Paste が容易
			3D CAD	干渉、体積・質量・重心のチェックが容易  ソリッド (体積・質量情報)  サーフェス (面要素)  ワイヤフレーム (稜線と点)
		ファイルの種類と親子関係	部品 (.prt)	●
			アセンブリ (.asm)	●
			図面 (.drw)	●
		樹系図作成	樹系図	設計内容を機能別に分類し、系統化する
			ポンチ絵	設計基準を記載する
			設計基準	 データム平面 CTR (中心面) HOR (水平面) VERT (鉛直面)
設計プロセス	空ファイル作成	新規	テンプレート使用	●
		モデル特性の設定	材料   質量特性   パラメータ	●
		アセンブリ	アセンブリ	構成部品の組み付け
			ファイルからテーブルを取得	部品表の作成
	モデリング (フィーチャ作成)	1フィーチャ目	レイアウトの検証	●
		2フィーチャ目	質量特性の検証	●
		3フィーチャ目	干渉チェック	●
	樹系図 3ヶ条	1. 設計で重要な機能から分解する	重要な asm、prt をツリーの上位に置く	●
		2. 分岐は4項目 (機能) 以内とする	ツリーの分岐は4分木以内にする	●
		3. asm と prt を混在させない	設計機能のボリュームを均等にする	●
	モデリング 3ヶ条	1. 設計で重要な部分から作る	大きな形状から作る	●
		2. フィーチャ = 設計機能	単純な形状の組み合わせで作る	●
		3. 設計基準を明確にする	形を考え始める位置が設計基準	●
使用禁止コマンド	回転	ソリッド	球形状の作成以外には使用禁止 複雑なスケッチは禁止 円柱形状は <u>押し出し</u> を使用する	
		カット		
		スケッチ厚み付け		
		サーフェス		
	ミラー	ミラー	フィーチャ単位のミラーは使用禁止 必要であれば 部品全体のミラー を使用する	
		コピー (Ctrl + C)   貼り付け (Ctrl + V)	フィーチャ単位のコピー&貼り付けは使用禁止	
	複雑なスケッチ		スケッチ線は4要素以内	

## Command Lists - Creo 9.0 (Basic 2/5)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド	オプション／説明	CHK
基本操作	起動・終了		起動用アイコン	起動用バッチファイル（リンク先）	..¥setup¥bat¥creo4_setup.bat	
				作業フォルダ	..¥creo9	
	ファイル操作		終了		終了時に自動保存されないので注意	
			新規	部品	master_xxxx.prt	●
			テンプレート使用	アセンブリ	master_xxxx.asm	●
				図面	dwg_(a1~a4)_view_xxxx.drw	●
				図面枠	dwg_(a1~a4)_xxxx.frm	●
			開く			●
			保存（上書き保存）			●
			名前を付けて保存	コピーを保存	部品   アセンブリ   図面	
			ファイルを管理	名前変更	部品   アセンブリ   図面	
				古いバージョンを削除	システムウィンドウを開く／purge	
画面操作	パラメタ設定		全バージョンを削除			
			セッションを管理	カレントを消去	表示モデルをメモリから消去	
				非表示消去	非表示モデルをメモリから消去	
				ワーキングディレクトリを選択	新規ファイルを保存するディレクトリを指定	●
			User	PurGe dir	ページ（ワーキングディレクトリ）	
			環境設定	オプション	選択前ハイライトを有効／無効	選択／順次選択
					ウインドウ設定	creo_parametric_customization.ui
					コンフィギュレーションエディタ	config_xxxx.pro
				※詳細は <a href="#">Creo (Pro/E) 環境設定資料</a> を参照		
	ビュー		方向		weight (自動計算)	●
					part_name	●
					material	●
					density (密度の設定値を自動表示)	●
					designed	●
			画面操作		質量特性	密度 (g/mm^3)
					スピン（回転）	マウス中ボタン（製図モードでは移動）
					ズームイン	Ctrl + マウス中ボタン   ホイール回転
					ズームアウト	
					パン（移動）	Shift + マウス中ボタン（製図モードでは中ボタン）
			ビューワー		パンズーム	ダイナミックな回転
						参照指定による回転
						プリファレンス
					標準方向 (斜投影) [Ctrl] + D	●
					再フィット	
			ウィンドウ		標準方向 (config.pro により決定)	
					デフォルト方向 (モデル毎にユーザで上書き保存可能)	
					方向変更	
					垂直に表示 (選択したアイテムを画面と平行に向ける)	
					アクティブ化	●
					閉じる	●
					ウィンドウ切り替え (切り替えたウィンドウがアクティブ化される)	●

## Command Lists - Creo 9.0 (Basic 3/5)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド		オプション／説明	CHK	
基本操作	レイヤ操作	ビュー	表示	 レイヤ	新規レイヤ 非表示／再表示 ステータス保存／リセット		●	
				 外観ギャラリー	My 外観		●	
				 表示スタイル	 反射付きシェード  エッジ付きシェード  シェード  陰線  陰線なし  ワイヤフレーム		●	
	モデル外観操作		表示	 平面	 平面タグ			
				 軸	 軸タグ			
				 点	 点タグ			
				 座標系	 座標系タグ			
				 スピン中心				
				 再ペイント			●	
				 モデルツリー	 アイテム表示  列表示		● ●	
	外観設定	ファイル	 オプション	エンティティ表示	モデルサーフェスに指定したカラーを表示			
				システム外観	カラースキーム	カスタム (syscol_cre02.scl) 白に黒をかぶせる		
部品	フィーチャ作成	モデル	形状	 押し出し	 ソリッド  カット  スケッチ厚み付け	サイド1	 対称	●
						 変数／可変	●	
						 次へ		
						サイド1 サイド2	 全貫通	●
							 サーフェス指定	
							 参照指定	●
			エンジニアリング	 シェル	厚み			
					デフォルトの厚み以外			
					除去するサーフェス			
			 ラウンド		半径			
					フルラウンド			
					分割なし			
			 ドラフト		ドラフトヒンジによって分割			
					分割オブジェクトによって分割			
					DxD D1xD2 角度xD 45xD (C面)			

## Command Lists - Creo 9.0 (Basic 4/5)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド	オプション／説明	CHK
部品	スケッチ作成		スケッチ	スケッチ設定	平面 (データム平面) 前使用 参照 (データム平面) スケッチ方向 回転方向 (上面／底面／左／右)	●
				参照		●
				スケッチビュー		
				データム	ジオメトリ中心線 ジオメトリ点	
				直線 (チェーン)		●
				作図中心線		●
				長方形 (コーナー)		●
				円 (中心と点)		●
				円弧	中心点と端点	●
				作図点		
				投影		
				オフセット		
				セグメントを削除		●
				コーナー		●
スケッチ編集			拘束	一致		●
				対称		●
				同一 (長さ、半径)		●
				平行		
				寸法	標準	●
				データム	平面 軸 スケッチ 点 座標系	●
				モデル	再生 (形状の再計算) 編集 (寸法値の変更) 定義を編集 (フィーチャの再定義) 参照を編集 (フィーチャのルート変更)	●
				操作	順序変更	●
				編集	パターン	方向1   方向2 増分 (ピッチ) メンバの数 参照 (パターン参照) オプション 一般

## Command Lists - Creo 9.0 (Basic 5/5)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド	オプション	CHK
アセンブリ	組み付け	モデル	操作	定義を編集 (フィーチャの再定義)		●
			構成部品	アセンブリ		●
	配置調整	構成部品配置	配置	自動選択		●
				角度		
				距離		●
				平行		
				一致		●
				正接		
				デフォルト		●
			移動	運動タイプ	回転モード	
					直線移動	●
			データム作成	平面	貫通	
					垂直	
					平行	
					オフセット	
					角度	
その他	断面図作成	モデル	モデル表示	ビューマネージャ	2次元断面	新規／平面 新規／オフセット
	干渉チェック	解析	ジオメトリ検査	グローバル干渉		●
	状態違い作成	ツール	モデル意図	ファミリーテーブル	ジェネリック インスタンス	

## Command Lists - Creo 9.0 (Advanced 1/3)

項目	内容	リボン	グループ	コマンド	オプション／説明	CHK		
応用操作	環境設定	ファイル	オプション	環境設定ファイル	共通環境設定 config_xxxx.pro	●		
					ウインドウ設定 creo_parametric_customization.ui			
					図面設定 config.dtl	●		
					システムカラー syscol_xxxx.scl			
					カラーパレット appearance.dmt			
					ペントーブル table.pnt			
					モデルツリー設定 tree_xxxx.cfg	●		
				テンプレートファイル	部品 master_xxxx.prt	●		
					アセンブリ master_xxxx.asm	●		
					図面 dwg_(a1~a4)_view_xxxx.drw	●		
				フォーマットファイル	図面枠 dwg_(a1~a4)_xxxx.frm	●		
					シンボル ###.sym			
				モデル表示	シェード精度を設定=7			
				エンティティ表示	デフォルトのジオメトリ表示=エッジ付きシェード			
					正接エッジの表示スタイル=想像線			
				スケッチャー	グリッドにスナップ			
	ファイル作成			新規	スケッチ			
					図面枠			
部品	スケッチ作成	スケッチ	スケッチ	内弧	3点／正接終点	●		
					円錐曲線 rho	●		
					両端角度	●		
				スプライン	補間点	●		
					制御点	●		
					曲率解析ツール	●		
				作図座標系	ジオメトリ座標系（軸点）	●		
				テキスト				
				リレーション		●		
	スケッチ編集			拘束	垂直			
					水平			
					直角	●		
				正接		●		
				中点				
				編集	分割			
				オペレーション	以下に変換	周長		
						スプライン		

## Command Lists - Creo 9.0 (Advanced 2/3)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド		オプション／説明		CHK	
フィーチャ作成	モデル		形状	 <b>押し出し</b>	 <b>サーフェス</b>	サイド1	 対称	●	
						サイド1	 ブラインド	●	
						サイド2	 選択項目まで		
				 <b>スイープ</b>	 ソリッド	一定断面			
					 サーフェス	可変断面		●	
			サーフェス		 カット	断面平面の制御	軌道に垂直		
					 薄板		投影に垂直	●	
				 <b>境界ブレンド</b>	 カーブ	一定法線方向			
						第1方向		●	
						第2方向		●	
部品			エンジニアリング		 拘束				
					 制御点				
					 フラットキルト				
					コスマティックスケッチ				
					スパインバンド				
			フィーチャ編集	 <b>パイプ</b>	 中空				
					 ソリッド			●	
				 <b>コピー</b>	 <b>貼り付け</b>	正確			
						近似		●	
				 <b>サーフェス／コピー</b>	 <b>貼り付け</b>	ソリッドサーフェス		●	
			編集			キルトサーフェス		●	
						シードと境界サーフェス			
				 <b>マージ</b>	交差			●	
					結合			●	
				 <b>交差</b>	カーブ（サーフェス交差）				
データム作成					カーブ（2投影）			●	
				 <b>投影</b>	チェーンを投影			●	
					スケッチを投影			●	
				 <b>ソリッド化</b>	 ソリッド			●	
					 カット			●	
		データム		 パッチ（サーフェス置き換え）					
			 <b>点通過カーブ</b>				●		
			 <b>カーブ</b>	 直交			●		
				 方程式使用カーブ	円柱				
					球				
			 <b>グラフ</b>				●		
			 <b>評価</b>				●		

## Command Lists - Creo 9.0 (Advanced 3/3)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド		オプション／説明	CHK
その他	曲面チェック	解析	ジオメトリ検査	 メッシュサーフェス	メッシュ間隔	第1方向 第2方向	
				 曲率			●
				 シェード曲率			●
				 稜角			
	抜き勾配チェック	ジオメトリ検査	 ドラフト				
	精度設定	ファイル	準備	 モデル特性	精度	相対	
	リレーション追加					絶対=0.01 部品 断面	●

Ryu-na Design and Engineering - 24 Oct 2024

## Command Lists - Creo 9.0 (Drawing 1/2)

項目	操作	リボンタブ	グループ	コマンド	オプション／説明	CHK
図面	ビュー配置	レイアウト	ドキュメント	シート設定	フォーマット／ブラウズ	●
				全てのフォーマットテーブルを除去		●
			モデルビュー	図面モデル	モデル追加	
					モデル削除	
					モデル設定	
				一般		●
				□ 投影		●
				□ 詳細		
				△ 補助		
				□ 回転		
			レビュー	シートを更新		●
				A <sup>△</sup> ドラフトを更新		
				△ <sup>△</sup> アクティブモデルを再生		
レイヤ操作	レイヤ操作	表示	レイヤ	新規レイヤ		
				非表示／再表示		●
				ステータス保存／リセット		●
				図面依存	図面レイヤ	●
					図面ビューレイヤ	
			図面スケールを選択	スケール値を入力		●
				ビュータイプ	回転方法（角度）	●
				ビュー方向	モデルビュー名	●
				断面 2D2次元断面	矢印表示	●
				ビュー表示	ワイヤフレーム	
ビュー編集	ビュー編集	図面ビューを選択	プロパティ	ビュー表示オプション	陰線	
					陰線なし	●
				整列		
				間隔	1/2   2倍   値	●
				角度	45   135   値	●
寸法作成	寸法作成	アノテーション	寸法（新規参照）	寸法（新規参照）		●
				寸法（共通参照）		
			寸法を選択	寸法選択	プロパティ   表示   テキストスタイル	
				寸法整列		
				寸法クリーンアップ	配置   コスマティック	
寸法編集	寸法編集	アノテーション	アノテーション	モデルアノテーションを表示（モデル寸法   モデルデータム軸）		●
						●
中心線・寸法表示	中心線・寸法表示					

## Command Lists - Creo 9.0 (Drawing 2/2)

項目	操作	リボン	グループ	コマンド	オプション／説明	CHK				
図面	シート操作	レイアウト	ドキュメント	新規シート						
				シートを移動又はコピー						
	ビュー移動		シートを選択	削除						
			編集	シートに移動						
	ビュー表示状態		編集	 構成部品表示	スタイル	標準				
						●				
						不透明想像線				
						透明想像線				
	公差表示					ユーザー色				
						●				
	アノテーション	アノテーション	 幾何公差							
	部品表作成	テーブル	作成	 テーブルを挿入	スタイル	●				
						●				
			保存	 ファイルからテーブルを取得	属性					
						●				
			行と列	 テーブルとして保存	属性					
						●				
						●				
			データ	 リピート領域	属性	追加／除去				
						重複				
						重複なし				
						重複なし／レベル				
						再帰				
						フラット				
						フラット／再帰アイテム				
						&rpt.level >= 2				
						&asm.mbr.type == part				
						インデント				
						レポートシンボル				
						リレーション				
						テーブル更新				
						シンボル表示変更				
			バルーン	バルーンを作成		●				